Szkoła Podstawowa nr 74 dokumentacja fotograficzna do wyceny robót

Rysunek 1sala gimnastyczna narożnik południowo-zachodni

Rysunek 2 sala gimnastyczna narożnik północno - zachodni

Rysunek 3 sala gimnastyczna - widok południowy

Rysunek 4 sala gimnastyczna ściana północna

Rysunek 5widok drabinek na ścianie zachodniej

Rysunek 6zły sposób mocowania haków do siatki

Rysunek 7 zawilgocenie narożnika północno-zachodniego

Rysunek 8 jw.

Rysunek 9 drabinki z osłonami grzejników

Rysunek 10 widoczne ślady zawilgocenia i mszaki

Rysunek 11 miejsca wykroplenia bądź zacieków z ogniskami pleśni



Rysunek 12 jw.

Rysunek 13 wyjście z budynku sali na dziedziniec szkolny

Rysunek 14 korytarz przy sali gimnastycznej

Rysunek 15 jw.

Rysunek 16 stan nawierzchni boiska

Rysunek 17 stan krawężników przy boisku siatkówki

Rysunek 18 osady nad oknami (wczesne ogniska pleśni

Rysunek 28Salka w łączniku - uszkodzone wyprawy

Rysunek 19 boisko koszykówki - nawierzchnia do wymiany, wymagane zabezpieczenie słupów kosza

Rysunek 20 jw. szczegół

Rysunek 31bieżnia - fragment od wschodu

Rysunek 21 bieżnia widok nawierzchni

Rysunek 22 podłoże pod rozbiegiem skoczni

Rysunek 23 widok zeskoczni

Rysunek 24 stan podbudowy pod bieżnię

Rysunek 25 ogrodzenie boiska i piłko chwyty

Rysunek 26 piłko chwyty boiska

Rysunek 27 krawężnik zeskoczni-brak osłon

Rysunek 28 boisko piłki siatkowej

Rysunek 29 piłko chwyty - luźne i odkształcone naciągi